Матеріально-технічне забезпечення ХЗОШ №76 (згідно з ліцензійними умовами)

Матеріально-технічна база

Загальна характеристика закладу освіти

- кількість будівель – 2 / технічний стан – задовільний
- проектна потужність – 512 осіб,
- рік забудови – 1937 рік
- прибудова основної будівлі працює з 1937 року
- фактична кількість дітей - 329
- кількість навчальних, підсобних, адміністративних приміщень – 65 / технічний стан – задовільний

1. Аналіз та технічний стан будівель

- Кількість поверхів основної будівлі - 3
- Коридори – 17 (стан задовільний)
- Сходи – 7 (стан задовільний)
- Санвузли – 5 (стан задовільний)
- Харчоблок – 1 (стан задовільний)
- зал їдальні – 1 (стан задовільний)
- Підсобні приміщення – 30 (стан задовільний)
- Щитова – 1 (стан задовільний)
- Підвал – 2 (потребує ремонту)
- Медичний кабінет – 1 (стан задовільний)
- Спортивні зали – 1 (стан задовільний)
- Актова зала – 1 (стан задовільний)
- Приміщення під майстерні – 4 (стан задовільний)
- Приміщення для бібліотеки – 1 (стан задовільний)
- Кабінет інформатики – 1 (стан задовільний)
- Кабінети навчальні – 16 (стан задовільний)
- Кабінети для адміністративного – педагогічного персоналу – 5 (стан задовільний)

2. Покрівля

- Вид покрівлі основної будівлі – шиферна
- Вид покрівлі над майстернями – шиферна
- Вид покрівлі над спортивною залою – м’яка
- Загальна площа покрівель/технічний стан – 1262 м2 (стан задовільний)

3. Загальна характеристика інженерних мереж

- Тепломережа/технічний стан:
водяне опалення від центральної мережі теплопостачання КП ХТМ (стан задовільний)
- Водопостачання, водовідведення – централізоване. (стан задовільний)
- Електромережа – постачання Харківоблєнерго, підземний силовий кабель з напругою 220 Вт (стан задовільний)
- Прилади обліку – технічний стан задовільний.
- лічильник тепла – SHARKY 775 (2019 рік введення в експлуатацію);
- лічильник електропостачання – СТЕА 08м(2017 рік введення в експлуатацію;
  САЧИ 678 (2018 рік введення в експлуатацію
- лічильник холодної води КВ – 2,5 (2018 рік введення в експлуатацію).

4. Загальна характеристика території

- Площа – 10,5 га
- Площа асфальтобетонного покриття/технічний стан – 4,7 га (70% від загальної площі потребує ремонту)
- Огорожа/технічний стан – 275 м.п. (230 м.п. потребує ремонту)
- Загальна кількість зелених насаджень – 34 шт., потребує коронування дерев – 15 шт; спилу – 4 шт.

- Контейнери для вивозу сміття 1 (стан задовільний)
- Освітлення зовнішнє (наявність стовпів, ламп та їх функціональність) – 17 (стан задовільний)

5. Оснащення приміщень закладу освіти

- Харчоблок (технологічне обладнання/господарчі товари) – забезпечено на 95%
- електром'ясорубка – 2 шт.
- електроплита ПСЕМ – 1 шт.
- Жарочна шафа – 2 шт.
- Холодильник – 1 шт.
- Водонагрівач – 1 шт.
- Медичний кабінет (ліки/обладнання/господарчі товари) – практичне функціонування забезпечено на 90%
- Холодильник – 1 шт.
- Ростомер – 1 шт.
- Кушетка – 1 шт.
- Медичний стіл – 2 шт.
- Господарчий інвентар забезпечено на 100%,
- Заклад освіти (меблі, канцтовари, господарчі товари тощо) – забезпечено на 100%, але враховуючи високий рівень експлуатації та амортизації – канцтовари, меблі, миючі засоби, дезінфікуючі засоби потребують постійного поповнення.
- Посуд – забезпечено, але постійно потребує поповнення через високу амортизацію: приблизно раз на рік: чашки –100шт, тарілки – 100 шт.